

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto n°1: Vista aerea della zona




Foto n°2: Vista aerea degli intorni dell'immobile



Foto n°3: Vista aerea dell'immobile



Foto n°4: Fronte sud



Foto n°5: Fronte sud-est



Foto n°6: Fronte ovest



Foto n°7: Scala di accesso al P1°



Foto n°8: Poggiole di accesso all'immobile ed alla terrazza



Foto n°9: Entrata principale immobile



Foto n°10: Poggio fronte nord



Foto n°11: Ingresso all'unità



Foto n°12: Soggiorno, vista verso cucina a nord



Foto n°13: Soggiorno, vista verso guardaroba a sud



Foto n°14: Soggiorno, vista verso disimpegno reparto notte ad est



Foto n°15: Cucina a nord



Foto n°16: Altra vista cucina verso antibagno



Foto n°17: Antibagno e wc ad est



Foto n°18: Wc ad est



Foto n°19: Poggiolo ad est



Foto n°20: Altra vista poggiolo ad est



Foto n°21: Guardaroba a sud



Foto n°22: Poggiolo, tra guardaroba e camera, a sud




Foto n°23: Altra vista poggiolo a sud



Foto n°24: Disimpegno reparto notte




Foto n°25: Camera singola a sud



Foto n°26: Camera matrimoniale a sud



Foto n°27: Bagno finestrato ad est



Foto n°28: Camera matrimoniale ad est