



Foto n°3: foto aerea dell'unità




Foto n°4: Vista dell'ingresso del complesso residenziale





Foto n°5: Viale di accesso al secondo condominio



Foto n°6: Vista fronte ovest II condominio



Foto n°7: Vista fronte sud II condominio



Foto n°8: Vista prospettica sud-ovest





Foto n°9: Ingresso al II condominio




Foto n°10: Scale di accesso al piano



Foto n°11: Scale di accesso al piano




Foto n°12: Scale di accesso al piano






Foto n°13: Portoncino di ingresso all'unità




Foto n°14: Vista interna dell'ingresso



Foto n°15: Vista est del soggiorno




Foto n°16: Vista panoramica del soggiorno dalla cucina






Foto n°17: Vista nord est del soggiorno




Foto n°18: Vista ovest del soggiorno-cucina




Foto n°19: Vista cucina dal soggiorno



Foto n°20: Cucina






Foto n°21: Cucina



Foto n°22: Terrazzo con acceso dalla cucina e soggiorno




Foto n°23: Disbrigo sotto scala




Foto n°24: Bagno al piano primo






Foto n°25: Vista interna del bagno




Foto n°26: Vista interna del bagno



Foto n°27: Bagno e scale di accesso al piano II




Foto n°28: Scale di accesso al Piano II






Foto n°29: Scale di accesso al Piano II



Foto n°30: Vista scale e ampio stanzone al P.II




Foto n°31: Bagno al P.II



Foto n°32: Bagno al P.II





Foto n°33: Bagno al P.II




Foto n°34: Ampio terrazzo al P. II



Foto n°35: Vista verso est dal terrazzo



Foto n°36: Vista acceso al terrazzo dal bagno




Foto n°37: Ampio stanzone al P. II verso ovest



Foto n°38: Vista ampio stanzone al P.II






Foto n°39: Vista ampio stanzone al P.II verso est




Foto n°40: Altra stanza al P.II verso est



Foto n°41: Altra vita stanza ad est



Foto n°42: Altra vita stanza ad est





Foto n°43: Cabina armadi ad est




Foto n°44: Scale di accesso al P. Interrato garage




Foto n°45: Corridoio verso garage



Foto n°46: Rampa ed autorimesse al P. Interrato





Foto n°47: Individuazione autorimessa di proprietà




Foto n°48: Vista interna autorimessa



Foto n°49: Vista fronte ovest e nord edificio da rampa

