

SERVIZIO FOTOGRAFICO



Foto n. 1



Foto n. 2




Foto n. 3 e 4 cucina e camera nordest




Foto n. 5 e 6 bagno e camera sudovest



Foto n. 7 camera nordovest e



Foto n 8 caldaia inutilizzabile



Foto n. 9 baracca garage



Foto n. 10 carraio via J. Dalla Quercia



Foto n. 11 e 12 pareti esterne est e nord



Immagine google n. 13