

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto n°1: Vista aerea dell'intorno degli immobili in esecuzione



Foto n°2: Vista aerea di dettaglio




Foto n°3: Vista di maggior dettaglio ed individuazione degli immobili



Foto n°4: Facciata sud est



Foto n°5: Facciata est




Foto n°6: Ingresso nord est all'unità immobiliare



Foto n°7: Portoncino di ingresso



Foto n°8: Ingresso P.T.



Foto n°9: Scala di accesso al P.1°



Foto n°10: Vista dall'ingresso verso autorimessa




Foto n°11: Scala di accesso




Foto n°12: Vista scala di accesso dal P.1°




Foto n°13: Sbarco al P.1°



Foto n°14: Soggiorno-cucina vista verso sud



Foto n°15: Soggiorno-cucina vista verso est



Foto n°16: Soggiorno-cucina vista verso sud



Foto n°17: Soggiorno-cucina vista soppalco a nord ovest




Foto n°18: Soggiorno-cucina - vista verso reparto notte



Foto n°19: Soggiorno-cucina vista verso camera letto



Foto n°20: Camera da letto




Foto n°21: Altra vista camera da letto



Foto n°22: Altra vista camera da letto



Foto n°23: Vista verso reparto notte




Foto n°24: Soppalco



Foto n°25: Disbrigo reparto notte




Foto n°26: Bagno a sud est



Foto n°27: Altra vista bagno a sud est



Foto n°28: Altra vista bagno a sud est



Foto n°29: Vista bagno a nord ovest




Foto n°30: Altra vista bagno a nord ovest



Foto n°31: Altra vista bagno a nord ovest




Foto n°32: Camera letto a sud



Foto n°33: Altra vista camera da letto lato sud




Foto n°34: Soppalco in camera da letto sud



Foto n°35: Scala di accesso al soppalco a sud



Foto n°36: Vista soppalco verso sud



Foto n°37: Vista soppalco verso ovest



Foto n°38: Vista soppalco verso nord



Foto n°39: Dettaglio soppalco



Foto n°40: Altro dettaglio soppalco




Foto n°41: Dettaglio soppalco verso scala accesso




Foto n°42: Scala accesso soppalco in soggiorno




Foto n°43: Vista soppalco verso sud – affaccio su soggiorno-cucina



Foto n°44: Altra vista soppalco verso ovest



Foto n°45: Vista soppalco verso est -soggiorno cucina



Foto n°46: Basculante con porta del garage




Foto n°47: Vista interna garage con costruzione di parete abusiva



Foto n°48: Accesso dal garage all'ingresso P.T. all'unità abitativa – parete abusiva



Foto n°49: Accesso all'ingresso P.T. dell'unità abitativa



Foto n°50: Zona caldaia e lavatrice ricavata da costruzione di parete a sud del garage



Foto n°51: Porta di accesso al negozio



Foto n°52: Vetrina del negozio



Foto n°53: Vano di ingresso negozio




Foto n°54: Vano di lavoro verso sud



Foto n°55: Costruzione non licenziata di parete in cartongesso




Foto n°56: Altra vista vano di ingresso



Foto n°57: Vista porta di ingresso



Foto n°58: Corridoio lungo e stretto ricavato dalla costruzione di parete in cartongesso



Foto n°59: Disimpegno verso ovest che adduce a sottoscala e servizio igienico




Foto n°60: Sottoscala




Foto n°61: Servizio igienico



Foto n°62: Vano di lavoro a sud



Foto n°63: Altra vista vano di lavoro a sud



Foto n°64: Vano di lavoro vista vetrina



Foto n°65: Ripostiglio ad ovest



Foto n°66: Altra vista vano di lavoro



Foto n°67: Altra vista vano ingresso



Foto n°68: Quadro elettrico negozio



Foto n°69: Ventilconvettore nel vano lavoro



Foto n°70: Ventilconvettore in vano ingresso



Foto n°71: Contatore del gas esterno