

Geom. Paolo Tumminello

STUDIO CONSULENZE E PROGETTI

45034 - Canaro (RO) - Piazza XX Settembre, 160 – tel. e fax 0425 440086, cellulare 333 / 5975139

Posta internet: paolotummi@gmail.com Pec: paolo.tumminello@geopec.it

C.F. TMM PLA 58B28 H620A Partita I.V.A.00701850299

Tribunale di Rovigo

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

promossa da: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

contro:

N° Gen. Rep. **166/2025**

Elenco degli allegati:

- Estratto di mappa catastale;
- visure catastali attuali;
- planimetria catastale ed elaborato planimetrico;
- elenchi formalità aggiornamento conservatoria RR.II. iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli;
- estratto del piano urbanistico del Comune di Trecenta;
- documentazione tecnica rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- planimetria quotata dell'immobile e tabella delle superfici dell'abitazione;
- titolo di provenienza;
- atto di regolamento servitù di passaggio;
- estratto conto amministratore condominio "Il Mulino" spese insolute manutenzione passaggio;
- documentazione fotografica.

Geom. Paolo Tumminello

STUDIO CONSULENZE E PROGETTI

45034 - Canaro (RO) - Piazza XX Settembre, 160 – tel. 0425 440086, cellulare 333 / 5975139

Posta internet: paolotummi@gmail.com Pec: paolo.tumminello@geopec.it

C.F. TMM PLA 58B28 H620A Partita I.V.A.00701850299

Tribunale di Rovigo

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N° Gen. Rep. 166/2025

promossa da: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** contro: [REDACTED]

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1 veduta complessiva del quartiere



Figura 2 veduta casa a schiera



Figura 3 veduta casa a schiera



Figura 4 passaggio attraverso il cortile del condominio insistente sul mn 123, fg 7



Figura 5 passaggio attraverso il cortile del condominio insistente sul mn 123, fg 7 lato strada



Figura 6 veduta dell'accesso da Via Nicola Badaloni



Figura 7 veduta esterna abitazione pignorata



Figura 8 veduta esterna abitazione pignorata e stradello comune di



Figura 9 veduta esterna abitazione pignorata (retro)



Figura 10 veduta esterna abitazione pignorata (retro)





Figura 11 interni abitazione piano terra





Figura 12 interni abitazione piano terra





Figura 13 interni abitazione piano terra





Figura 14 interni abitazione primo piano



Figura 15 interni abitazione primo piano





Figura 16 interni abitazione primo piano






Figura 17 interni abitazione primo piano

