Foglio foto ei 171 2025



Vista dal cancello di entrata



Vista dalla strada con accesso



Zona retrostante tettoia e casa (vi sono due auto abbandonate una all’esterno (fiat punto) e una all’interno (golf ) macchine abbandonate, da diverso tempo.





Bagno ed entrata





Cucinino sottoscala



Sala da pranzo- cucina





Zona tettoia




Zona ripostiglio



Viste interne della tettoia



Particolari interni del tetto piano superiore




Scale e interno piano primo particolare del tetto e infissi