

TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Esecuzione Immobiliare n° 78/2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lotto 2

Documentazione fotografica costituita da n. 16 foto distribuite su n. 4 fogli.

Oderzo, 03/09/2024

Il perito stimatore
dott. ing. Augusto MORO



foto 1
vista su prospetto sud-est



foto 2
ingresso



foto 5
ufficio vs sud

foto 6
ufficio vs sud



anti-bagno

bagno




foto 9
vista su area esterna

foto 10
vista vs nord dell'area esterna



foto 11
vista dall'area esterna vs uffici



foto 12
vista vs sud dell'area esterna



foto 13
vista vs sud dell'area esterna



foto 14
casetta in legno



foto 15
serbatoio di carburante



foto 16
serbatoio di carburante