




foto n. 1 – individuazione lotto nell’estratto di mappa e ubicazione dell’abitazione al PT e del garage



foto n. 2 – cancelli d’ingresso ai beni pignorati e ad altri beni di proprietà di terzi



foto n. 3 – appartamento al piano terra: m.n. 706 sub. 1; garage al piano terra: m.n. 1112 sub. 2



foto n. 4 – prospetto sud appartamento al PT e parte dell’area scoperta



foto n. 5 – prospetti sud ed est



foto n. 6 – prospetto ovest – ingresso



foto n. 7 – prospetto nord



foto n. 18 – garage inserito nel fabbricato eretto nel m.n. 1112 del C.T.




foto n. 21 – Individuazione su estratto di mappa dell'area scoperta del lotto con le relative quote di proprietà



foto n. 22 – area scoperta parte in piena proprietà, parte in proprietà per $\frac{1}{2}$ indiviso, parte di proprietà di terzi



foto n. 23 – parte area scoperta in proprietà per $\frac{1}{2}$ indiviso: vialetto d'ingresso (m.n. 681)- vista da sud



foto n. 24 – parte area scoperta in proprietà per $\frac{1}{2}$ indiviso: vialetto d'ingresso (m.n. 681)- vista da nord