

Fascicolo documentazione fotografica dello stato dei luoghi degli immobili oggetto di Espropriazione Immobiliare R.G.E. n. 108/2025 – Tribunale di Treviso



INQUADRAMENTO GENERALE DEI BENI STAGGITI:

ABITAZIONE al piano terra e GARAGE al piano interrato SITI NEL COMUNE DI CASIER (TV) in VIALE EUROPA- civico n. 32 int. 1

SEZ. URB. A FG. 1 MAPP. 3329 SUB. 27 e 28 graffiati tra di loro (abitazione con scoperto esclusivo) e SUB. 21 (garage)

Coordinate geografiche della localizzazione dei beni:

Latitudine: 45° 37 ' 57,83" N - Longitudine: 12° 15' 14,65" E

Altitudine: 12 mt. s.l.m.

Classificazione sismica: zona 3 (sismicità bassa)

Classificazione climatica: zona E 2.289 GG



L'Esperto stimatore
- Salvalaio geom. Loris -



Foto n. 01



Foto n. 02



Foto n. 03



Foto n. 04



Foto n. 05



Foto n. 06



Foto n. 07



Foto n. 08



Foto n. 09



Foto n. 10



Foto n. 11



Foto n. 12



Foto n. 13



Foto n. 14



Foto n. 15



Foto n. 16



Foto n. 17



Foto n. 18



Foto n. 19



Foto n. 20



Foto n. 21



Foto n. 22



Foto n. 23



Foto n. 24