



Foto 1 Scorcio dei lotti oggetto di stima.



Foto 2 Vista dell'edificio.



Foto **3** Vista dell'edificio e del terreno di pertinenza.



Foto **4** Particolare della servitù di passaggio a favore di terzi.



Foto **5** Scorcio dell'edificio.



Foto **6** Vista del terreno di pertinenza verso Nord.



Foto **7** Scorcio del terreno oggetto di esecuzione, verso Sud.



Foto **8** Scorcio del terreno oggetto di esecuzione, verso Sud.



Foto **9** Vista dell'edificio.



Foto **10** Vista del portico.



Foto **11** Vista del portico.



Foto **12** Vista del portico.



Foto **13** Zona giorno al piano terra.



Foto **14** Zona giorno al piano terra.



Foto **15** Scorcio del WC ricavato al piano terra.



Foto **16** Scorcio della scala di accesso al piano primo.





Foto **17** Vista del bagno ricavato al piano primo.



Foto **18** Particolare di una camera.



Foto **19** Particolare di una camera.



Foto **20** Vista del magazzino a piano terra.



Foto **21** Vista del magazzino a piano terra.



Foto **22** Particolare di un wc ricavato nel magazzino a PT.



Foto **23** Scorcio della scala di accesso al piano primo.



Foto **24** Particolare del magazzino/granaio a P1.



Foto **25** Particolare del magazzino/granaio a P1.



Foto **26** Scorcio del granaio nel sottotetto.



Foto **27** Particolare della struttura di copertura.



Foto **28** Particolare della struttura di copertura.