



FOTO 03 – Vista esterna del fronte principale dell'immobile.











FOTO 05 – Vista esterna dell'immobile lato est con le unità esterne dei climatizzatori.



FOTO 06 – Vista esterna dell'immobile lato nord e la recinzione della proprietà.



FOTO 07 – Vista dell'ingresso ai locali adibiti ad uffici.



FOTO 08 – L'area accoglienza con il bancone della reception.



FOTO 09 – L'area accoglienza con il portone di ingresso.



FOTO 10 – La saletta attesa ed il portone di ingresso.



FOTO 11 – Particolare della saletta attesa con il caminetto in legno e muratura.



FOTO 12 – Il tavolo lavoro nella sala grande al piano terra.



FOTO 13 – Il corridoio di accesso dalla sala grande ai servizi ed al laboratorio.



FOTO 14 – Il corridoio di accesso ai servizi ed alla sala tecnica del laboratorio.



FOTO 15 – Il primo locale bagno al piano terra.



FOTO 16 – Il secondo locale bagno con ricavato il vano caldaia.



FOTO 17 – Particolare dell'ingresso con il soffitto in legno e la scala al piano primo.



FOTO 18 – Particolare delle scale di accesso al piano primo.



FOTO 19 – Il disimpegno di distribuzione al piano primo.



FOTO 20 – Il primo degli uffici al piano primo.



FOTO 21 – Il secondo degli uffici al piano primo.



FOTO 22 – La sala riunioni al piano primo.



FOTO 23 – La sala riunioni al piano primo con sullo sfondo l'area "relax".



FOTO 24 – Particolare dei dettagli architettonici della sala riunioni al piano primo.



FOTO 25 – L'angolo "relax" presente nella sala riunioni al piano primo.



FOTO 26 – L'ufficio dirigenziale al piano primo.



FOTO 27 – L'ufficio dirigenziale al piano primo.



FOTO 28 – La porta al piano terra di connessione tra locali uffici e la parte a laboratorio.



FOTO 29 – Il locale adibito alla lavorazione con i macchinari.



FOTO 30 – Particolare della copertura del locale adibito a laboratorio.



FOTO 31 – I serramenti in metallo di chiusura e di accesso al locale laboratorio.




FOTO 32 – Particolare del quadro elettrico e del riscaldamento a ventilconvettori.



FOTO 33 – La porta di connessione tra laboratorio e sala tecnica.



FOTO 34 – La sala tecnica con il soffitto in legno.



FOTO 35 – Il disimpegno e l'accesso ai servizi ad uso del laboratorio.



FOTO 36 – Il disimpegno e l'accesso ai servizi ad uso del laboratorio.



FOTO 37 – L'antibagno e il lavabo ad uso del laboratorio.