



Foto 37: Lotto 1/2- Scala interna che disimpegna ai Subb.18-26.



Foto 38: Lotto 2- Vano Cucina.



**Foto 39:** Lotto 2- Vano Cucina al piano secondo.



**Foto 40:** Lotto 2- Vano Cucina. E' presente un lavello e una lavatrice.



**Foto 41:** Lotto 2- Sistema di riscaldamento con radiatore Warmplan XX.



**Foto 42:** Lotto 2- Scala interna.



Foto 43: Lotto 2- Bagno finestrato al piano terzo.



Foto 44: Lotto 2- Bagno finestrato al piano terzo.



**Foto 45:** Lotto 2- Camera al piano terzo.



**Foto 46:** Lotto 2- Camera al piano terzo.