

GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica
Esecuzione Immobiliare
n. 255/2024



Foto n. 1: Vista della strada priva di accesso da Via Pastrengo



Foto n. 2: Vista dello scoperto comune di accesso e manovra, con evidenziato il fabbricato ad uso direzionale ove sono ubicati i beni oggetto di pignoramento.



Foto n. 3: Vista del fabbricato ad uso direzionale ove sono ubicati i beni oggetto di pignoramento, ove la porta rossa rappresenta l'accesso al locale ingresso sub.26



Foto n. 4: Vista del fabbricato ad uso direzionale ove sono ubicati i beni oggetto di pignoramento, ove la porta rossa rappresenta l'accesso al locale ingresso sub.26, e la rampa esclusiva del sub.25

GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica
Esecuzione Immobiliare
n. 255/2024



Foto n. 5: Vista del portone di accesso carraio al piano interrato sub.25



Foto n. 6: Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25

GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica
Esecuzione Immobiliare
n. 255/2024



Foto n. 7: Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25



Foto n. 8: Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25

GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica
Esecuzione Immobiliare
n. 255/2024



Foto n. 9: Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25



Foto n. 10: Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25



Foto n. 11: Vista interna del locale ingresso sub.26



Foto n. 12: Vista interna del locale ingresso sub.26

GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica
Esecuzione Immobiliare
n. 255/2024



Foto n. 13: Vista interna della scala che collega piano terra con piano interrato, di cui al sub.26



Foto n. 14: Vista interna del vanoscala che collega piano terra con piano interrato, di cui al sub.26

