

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1 - Comune di San Donà di Piave (VE), Via San Lazzaro 23.
Con pallino rosso, la posizione in cui si trova l'unità in esame.
Immagine da Google Maps.



FOTO 2 - Il complesso a schiera in cui si trova l'unità in esame.



FOTO 3 - L'unità in esame.



FOTO 4 - La struttura in legno in giardino.



FOTO 5 – Piano terra. Il magazzino ad uso taverna con caminetto.



FOTO 6 – Piano terra. Il bagno.



FOTO 7 - Piano terra. Il garage ad uso studio.



FOTO 8 - Piano primo. Il locale pranzo-soggiorno.



FOTO 9 – Piano primo. La camera matrimoniale.



FOTO 10 – Piano primo. Il bagno.



FOTO 11 - Piano sottotetto. Uno dei locali ad uso camera.



FOTO 12 - Piano sottotetto. Uno dei locali ad uso bagno..



FOTO 13 – Lo scoperto tenuto in parte tenuto a giardino.