

Documentazione fotografica dei beni relativi all'EI 81-2023:

Comune di Venezia frazione di Favaro (VE) -- via Mirtilli 10 int.



Foto n. 1 e 2: vista del fabbricato da via dei Mirtilli, 10





Foto n. 3 e 4: ingresso condominiale





Foto n. 5 e 6: Ingresso all'appartamento



Foto n. 7: soggiorno



Foto n. 8: Cucina



Foto n. 9: cucina (camera)



Foto n. 10 e 11: bagno



Foto n. 12: Particolare macchia umidità nel soffitto della zona doccia



Foto n. 13: camera



Foto n. 14: camera



Foto n. 15: disimpegno



Foto n. 16: Ripostiglio/studio



Foto n. 17 e 18: terrazza





Foto n. 19: stufa a pellet




Foto n. 20: garage



Foto n. 21: interno garage



Foto n. 22: portoncino ingresso garage