

Foto n. 1 Prospetto sud-est su Corte Paludo



Foto n. 2 Corte Paludo



Foto n. 3 Prospetto nord-ovest su Corte Cortese



Foto n. 4 Corte Cortese



Foto n. 5 Ingresso condominiale



Foto n. 6 Scala condominiale con portone d’ingresso all’unità abitativa al P 1°



Foto n. 7 Vista dell’ingresso



Foto n. 8 Ripostiglio



Foto n. 9 Locale disimpegno



Foto n. 10 Locale pranzo-cucina



Foto n. 13 Bagno



Foto n. 14 Distacchi di stati di pittura angolo nord camera matrimoniale



Foto n. 15 Rigonfiamenti di strati di pittura parete sud-est locale disimpegno



Foto n. 16 Finestra locale disimpegno da cui si accede alla porzione di terrazza



Foto n. 17 Porzione di terrazza verso Corte Paludo



Foto n. 18 Porzione di terrazza verso finestra