

RELAZIONE FOTOGRAFICA



vista dalla strada



vista fronte Ovest



Vista deposito abusivo Sud



Vista tettoia lato Est





sevizi igienici lato Est



Vista lato Nord fronte strada

Spazio espositivo/negozi







Servizi igienici negozio



Scale negozio-ufficio

Uffici al piano primo





viste interne al capannone











**deposito abusivo**



**servizi igienici**



## IMPIANTI



Stufa a pellet



Aeroterma



caldaia pensile



Contatore e quadro elettrico



impianto antincendio

