

RILIEVO FOTOGRAFICO DEI LUOGHI OGGETTO DELLA STIMA

allegato E.12 - Fotografie degli esterni

foto 01 - Aerofoto SITP – corografia generale di Cerea (VR)	1
foto 02 - Aerofoto Google – coni visuali delle foto esterne	2
foto 03 - Prospetti sud/est del <i>condominio LAURA</i> in via Petrarca 53 a Cherubine di Cerea, visti da sud est.....	2
foto 04 - Scorcio del prospetto ovest con l'appartamento a piano 2° dell'edificio nord-est in via Petrarca n. 53	3
foto 05 - Il <i>condominio LAURA</i> visto da sud ovest.....	3
foto 06 - Scorcio dell'ingresso del vialetto pedonale di via Petrarca	3
foto 07 - Scorcio dell'appartamento m.n. 1436 sub 22 a piano .2° visto da nord.....	3
foto 08 - Vista dell'ingresso e vano scala con ascensore dell'edificio nord est.....	3

allegato E.12 - Fotografie degli interni

foto 09 - Appartamento in via Petrarca, piano 2° , soggiorno - visto dall'ingresso con p/finestra sul lato ovest	4
foto 10 - Vista dal soggiorno dell'ingresso e dell'angolo cottura	4
foto 11 - Il balcone del soggiorno sul prospetto ovest dell'edificio nord est	4
foto 12 - Scorcio del ripostiglio visto dal corridoio.....	4
foto 13 - Appartamento in via PETRARCA, piano 2° , bagno con finestra sul prospetto ovest.....	5
foto 14 - La stanza letto con pavimento in ceramica e finestra sul prospetto ovest.....	5
foto 15 - Particolare della caldaia murale esterna installata sul balcone	5
foto 16 - Vista dal soggiorno del corridoio interno	5
foto 17 - Appartamento in via PETRARCA, piano scantinato, autorimessa - vista dalla corsia di manovra.....	6
foto 18 - Vista interna dell'autorimessa e deposito	6
foto 19 - Vista da sud della corsia di manovra dell'edificio nord est	6
foto 20 - Rampa esterna dell'autorimessa dell'edificio nord est.....	6

foto 1 - Aerofoto SITP – corografia generale di Cerea (VR) - frazione di Cherubine



Chiesa e Municipio di Cerea



via F. Petrarca, 53 – frazione di Cherubine

scala apx 1:20.000

foto 2 - Aerofoto Google – coni visuali delle foto esterne – scala apx 1:1000



foto 3 - Prospetti sud/est del *condominio LAURA* in via Petrarca 53 a Cherubine di Cerea, visti da sud est



foto 4 - Scorcio del prospetto ovest con l'appartamento a piano 2° dell'edificio nord-est in via Petrarca n. 53



foto 5 - Il condominio LAURA visto da sud ovest



foto 6 - Scorcio dell'ingresso pedonale di via Petrarca



foto 7 - Scorcio del m.n. 1436 sub 22 p.2 visto da nord



foto 8 - Vista d'ingresso e vano scala edificio nord est

APPARTAMENTO IN VIA F. PETRARCA n. 53 – PIANO SECONDO edificio nord est, zona giorno



foto 9 - Appartamento in via Petrarca, piano 2°, soggiorno - visto dall'ingresso, con p/finestra sul lato ovest



foto 10 - Vista dal soggiorno dell'angolo cottura



foto 11 - Il balcone del soggiorno sul prospetto ovest




foto 12 - Scorcio del ripostiglio visto dal corridoio

APPARTAMENTO IN VIA F. PETRARCA n. 53 – PIANO SECONDO edificio nord est, zona notte



foto 13 - Appartamento in via PETRARCA, piano 2°, bagno con finestra sul prospetto ovest



foto 14 - La stanza letto con pavimento in ceramica



foto 15 - Particolare della caldaia murale sul balcone



foto 16 - Vista dal soggiorno del corridoio interno

APPARTAMENTO IN VIA F. PETRARCA n. 53 – PIANO SCANTINATO edificio nord est



foto 17 - Appartamento in via PETRARCA, piano scantinato, autorimessa - vista dalla corsia di manovra



foto 18 - Vista interna dell'autorimessa e deposito



foto 19 - Vista esterna dell'autorimessa a fondo corsia



foto 20 - Vista da sud della corsia di manovra



foto 21 - Rampa esterna dell'autorimessa nord est