



Foto 1: vista d'insieme dei beni da Via Pascoletto



Foto 2: Vista dell'ingresso carraio e pedonale



Foto 3: vista del terreno verso sud, verso Via Pascoletto



Foto 4: vista del corpo del laboratorio a sud



Foto 5: prospetto nord del corpo de laboratorio a sud



Foto 6: scorcio sul laboratorio a sud da nord



Foto 7: vista d'insieme del corpo del laboratorio a nord



Foto 8: vista d'insieme del corpo del laboratorio a nord da est



Foto 9: vista d'insieme del corpo del laboratorio a nord da nord



Foto 10: vista d'insieme del terreno agricolo, sullo sfondo il laboratorio e silos



Foto 11: vista dei depositi di cui al sub 5 da nord



Foto 12: vista della zona a destinazione agricola a nord



Foto 13: interno del laboratorio del corpo sud (sub 13)



Foto 14: vista del laboratorio a sud: locale interno



Foto 15: vista del ripostiglio al piano terra



Foto 16: interno di un servizio al piano terra



Foto 17: vista del deposito al primo piano




Foto 18: altra vista del deposito al primo piano




Foto 19: interno del laboratorio (sub 13) corpo nord zona ovest




Foto 20: altra vista del laboratorio (sub 13) corpo nord zona ovest



Foto 21: vista del laboratorio a nord zona est




Foto 22: altra vista interna del laboratorio a nord zona est



Foto 23: vista del deposito a est (sub 5)




Foto 24 interno del deposito a ovest (sub 5)



Foto 25: vista del deposito abusivo verso est



Foto 26: interno del deposito abusivo a est



Foto 27: vista della zona a nord oltre il laboratorio

Enrico Zorzi architetto



Foto 28: altra vista della zona a nord oltre il laboratorio