



Foto 1: vista d'insieme del fabbricato da sud-est



Foto 2: vista d'insieme del prospetto est



Foto 3: scorcio della corte a sud



Foto 4: scorcio sulla corte ad est



Foto 5: scorcio sulla scala di accesso ad est



Foto 6: zona di ingresso alla corte ad est (partic. 910 sub 38)



Foto 7: vista dell'edificio dalla corte interna partic. 911 sub 5



Foto 8: scorcio sul prospetto interno ovest



Foto 9: vista dell'ingresso dell'autorimessa al seminterrato



Foto 10: vista della rampa di accesso (partic. 912 sub 12)



Foto 11: vista della corsia carraia comune al piano seminterrato



Foto 12: vista dell'accesso carraio da Via Udine 16



Foto 13: vista dell'ingresso e del soggiorno



Foto 14: altra vista sul soggiorno




Foto 15: interno della cucina




Foto 16: vista della lavanderia



Foto 17: vista del bagno al piano rialzato




Foto 18: scorcio sulla scala interna al piano rialzato




Foto 19: disimpegno al primo piano



Foto 20: camera da letto matrimoniale




Foto 21: vista della camera da letto 1




Foto 22: vista della camera da letto 2



Foto 23: bagno al primo piano




Foto 24: vista della scala interna al primo piano



Foto 25: vista del balcone della camera matrimoniale al primo piano



Foto 26: vista del balcone della camera da letto 2



Foto 27: vista dall'alto del camino murario all'interno della corte a sud



Foto 28: vista del balcone della cucina al piano rialzato



Foto 29: interno dell'autorimessa al piano seminterrato




Foto 30: vista del locale centrale termica al piano seminterrato




Foto 31: interno del ripostiglio al piano seminterrato




Foto 32: vista della scala al piano seminterrato