



TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA N. 239/2024 RGE

PLANIMETRIE

ai sensi dell'art. 173 bis d.a. c.p.c., come modificato per effetto del D.L. 83/2015
LOTTO UNICO

Giudice: **Dott.ssa Marialuisa Nitti**

Creditore procedente: **XXXXXXX**

Esecutato: **XXXXXXX**

Data udienza ex art. 569 c.p.c.: **12/12/2024**

Identificazione beni: Beni in Valdagno (VI) fraz. Cerealto, Via Chiesa di Cerealto, 8/b

Dati Catastali: NCEU, foglio 30, p.lla 109, sub. 16 (A3)

per il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1

Esperto stimatore: **Arch. Nicola Tracanzan** – Contra' Carpagnon, 11 - Vicenza


Mail: perizie@architettotracanzan.it – tel: 0444.1453287

Custode Giudiziario: **IVG Vicenza** – via Volto, 63 – Costozza di Longare (VI)

Mail: immobiliari@ivgvicenza.it – tel: 0444.953915



Vista da Google Maps



Estratto Piano Interventi Comune di Valdagno



Figura 1. Sovrapposizione ortofoto con mappa catastale.



Figura 2. Estratto mappa catastale.



Figura 3. Planimetria piano secondo – ridisegno sommario

Data: 05/09/2024 - n. T192217 - Richiedente: TRCNCL59L02I531Q

Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Vicenza	Dichiarazione protocollo n. VI0233302 del 04/11/2005 Planimetria di u.i.u. in Comune di Valdagno - Valdagno Contrada Chiesa Di Cerealto civ. 8/B Identificativi Catastali: Sezione: Foglio: 30 Particella: 109 Subalterno: 16 Compilata da: Filotto Emilio Iscritto all'albo: Geometri Prov. Vicenza N. 2459	
Scheda n. 1 Scala 1:200		
 PIANO SECONDO H. 2,72 m.		
Ultima planimetria in atti Data: 05/09/2024 - n. T192217 - Richiedente: TRCNCL59L02I531Q Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)		

 Catasto dei Fabbricati - Situazione al 05/09/2024 - Comune di VALDAGNO,551Q - < Foglio 30 - Particella 109 - Subalterno 16 >
 CONTRADA CHIESA DI CEREALTO n. 8/B Piano 2

Figura 4. Planimetria catastali dei beni.




Figura 7. Sovrapposizione tra lo stato reale dei luoghi e la planimetria catastale






Figura 5. Comparazione stato attuale – stato rilevato.

Nota: si precisa che la sovrapposizione riguarda solo le principali difformità osservate ed è stata effettuata sulla base di elaborati grafici cartacei successivamente scansionati. Vi possono quindi essere altre modeste difformità non evidenziate.



Estratto disegno allegato alla Licenza 1971



Estratto disegno allegato alla Comunicazione 1993

Figura 6. Stato approvato.