

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALL. 6

Sub 5: abitazione PT/P1 e legnaia P1




Foto 1: Vista dall'esterno appartamento sub 5
Prospetto est



Foto 2: Vista dall'esterno appartamento sub 5
Prospetto nord



Foto 3: PT
Ingresso e vano scale



Foto 4: PT
Soggiorno



Foto 5: PT
Cucina



Foto 6: PT
Caldaia posta all'interno della cucina



Foto 7: P1
Camera n. 1



Foto 8: P1
Camera n. 2





Foto 9: P1
Bagno

Foto 10: P1
Bagno



Foto 11: P1
Ripostiglio



Foto 12: P1
Legnaia (impossibile accedere in quanto pericolante)

Sub 2 - PT



Foto 13: PT
Esterno (impossibile accedere in quanto pericolante)



Foto 14: PT
Vista dell'interno

Sub 3 - PT



Foto 15: PT
Esterno (impossibile accedere in quanto pericolante)