

Documentazione fotografica



Vista della facciata dalla via Mazzacavallo



Vista della facciata dalla via Mazzacavallo



Vista dell'ingresso dalla corte comune



Visa della corte esclusiva sul retro



Vista del manufatto (wc) sulla corte esclusiva



Vista dell'ingresso dalla corte comune sul retro



Vista della servitù di passaggio dalla corte comune



Vista dell'ingresso comune al ripostiglio del p.semint.



Vista dell'ingresso al soggiorno del piano rialzato



Vista del controsoffitto del solaio in legno crollato



Vista del solaio in legno dell'ingresso al p. rialzato



Vista del soggiorno del locale rialzato



Vista del crollo del solaio del granaio



Vista della cucina