

Corpo di fabbrica contenente immobile oggetto di pignorato e ingresso alla corte di pertinenza dalla strada pubblica.

Foto n. 1



CORTE DI PERTINENZA

Foto 2

Foto n.4



Foto n. 3



Piano terra

Foto n. 4



Foto n. 5



IMMOBILI PIGNORATI posti al piano terra del fabbricato



Foto n.6



Foto n. 7



Foto n. 8



Foto n.9 Magazzino adibito ad esposizione e deposito merce



Foto n.10



Foto n.11



Foto n.12



Foto n.13



Foto n.14

Foto n. 15



Foto n. 16





Foto n. 17 e n.18





Foto n. 19

TETTOIA CHIUSA ABUSIVA. Utilizzata come deposito e esposizione merce



Foto n. 20



Foto n.21, 22 e 23. Tettoia abusiva.

Foto n. 24



Foto n. 25



WC Foto n. 26



Foto n. 27



Foto n. 28 Piccolo Deposito



Foto n. 29