

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – LOTTO N.1

Foto n.1



Ingresso dalla corte non oggetto di pignoramento

Tettoia adibita a sala pizzeria insistente su terreno non oggetto di pignoramento

Foto n.2





Porzione di locale oggetto di pignoramento

Tettoia adibita a sala pizzeria insistente su terreno non oggetto di pignoramento



Ingresso piscina dal terreno non oggetto di pignoramento

Foto n.5



piscina insistente in parte su terreno oggetto di pignoramento ed in parte su terreno non oggetto di pignoramento

Foto n.6



piscina insistente in parte su terreno oggetto di pignoramento ed in parte su terreno non oggetto di pignoramento

Foto n.7



Foto n.8



scala d'accesso dalla piscina alla corte oggetto di pignoramento

cancello di ingresso da via Giordano Bruno alla corte oggetto di pignoramento

Foto n.9



porzioni di fabbricato abusive insistenti sulla corte oggetto di pignoramento

Foto n.10



corte oggetto di pignoramento

Foto n.11



fabbricato oggetto di pignoramento

Foto n.12



corpi abusivi

Foto n.13



tettoia abusiva

Muro di recinzione su confine lato opposto a via Giordano Bruno

Foto n.14



Foto n.15



Muro di recinzione

Foto n.16



altri corpi abusivi



altri corpi abusivi



Foto n.19



tettoia abusiva

Foto n.20



Ingresso dalla corte non oggetto di pignoramento

Foto n.21



porzione locale abusiva

Foto n.22



Foto n.23



porzione locale abusiva
realizzata su terreno non
oggetto di pignoramento

porzione locale abusiva

porzione locale oggetto
di pignoramento

Foto n.24





porzione locale oggetto
di pignoramento





porzione locale oggetto
di pignoramento



Foto n.29



porzione locale oggetto di pignoramento

porzione locale abusiva

Foto n.30





porzione del locale oggetto di pignoramento
destinata a area giochi bimbi



Foto n.33



servizi igienici

Foto n.34



Foto n.35



servizi igienici

Foto n.36



area bar

Foto n.37



accesso alla sala biliardo

Foto n.38





Sala biliardo

Accesso dalla sala biliardo alla sala slot machine abusiva





sala slot machine situata in
porzione di locale abusiva



Foto n.43



area lavorazione e deposito

Foto n.44





cucina situata in porzione di locale abusiva





area lavorazione situata in porzione di locale abusiva





area lavorazione situata in porzione di locale abusiva





area lavorazione situata in porzione di locale abusiva

