

TAV. 3 - COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

FOG. 24 PART. 527 SUB 9 - Piano 3°

PIANTA STATO DI FATTO - RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto 1 - cameretta con terrazzino ed affaccio su via conca d'oro



Foto 2 - cameretta con affaccio su via conca d'oro

Foto 3 - Bagno principale




Foto 5 - camera pluriuso con salottino



Foto 4 - Bagno di servizio





Foto 6 - camera da letto matrimoniale



TAV. 3 Bis - COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
FOG. 24 PART. 527 SUB 9 - Piano 4° Sottotetto
PIANTA STATO DI FATTO - RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto 1 - Vista interna in direzione del wc

Foto 3 - Vista del terrazzo
in direzione dell'abitazione




Foto 4 - Vista interna
con in evidenza
l'uscita sul terrazzo



Piano Quarto (Sottotetto)

Foto 2 - Vista interna della cucina

Foto 5 - vista del salottino