

ALLEGATO N° 2

RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (allegato 2)



Foto 1. Vista dell'accesso al locale su prospetto posteriore in Via Lucrezia della Valle



Foto 2. Porta di ingresso al locale dotata di maniglia esterna e maniglione antipanico interno per uscita di emergenza all'esterno



Foto 3. Vista dall'interno del locale dei due infissi



Foto 4. Vista frigoriferi e impiantistica del locale




Foto 5. Vista totale del locale sullo sfondo ripostiglio e servizi igienici




Foto 6. Vista piano cottura e cappe aspiranti



Foto 7. Vista interna spogliatoio



Foto 8. Altro spogliatoio con bagno sullo sfondo



Foto 9 Vista interna bagno con doccia



Foto 10 Vista ingresso ripostiglio