

ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SOPRALLUOGO
DEL 20/05/2026

Foto n. 1 – Prospetto principale fabbricato



Foto n. 2 – Ingresso fabbricato



Foto n. 3 – Vano scala



Foto n. 4 – Ascensore




Foto n. 5 – Ingresso appartamento




Foto n. 6 – Ingresso



Foto n. 7 – Corridoio



Foto n. 8 – Particolare pavimento corridoio



Foto n. 9 – Cucina



Foto n. 10 – Cucina



Foto n. 11 – Cucina



Foto n. 12 – Balcone cucina



Foto n. 13 – Balcone cucina



Foto n. 14 – Particolare pavimento cucina



Foto n. 15 – Soggiorno



Foto n. 16 – Soggiorno



Foto n. 17 – Soggiorno



Foto n. 18 – Balcone soggiorno




Foto n. 19 – Particolare pavimento soggiorno



Foto n. 20 – Particolare pavimento soggiorno – piastrella sollevata



Foto n. 21 – Camera da letto singola




Foto n. 22 – Camera da letto singola



Foto n. 23 – Camera da letto matrimoniale




Foto n. 24 – Camera da letto matrimoniale



Foto n. 25 – Particolare porta camera da letto



Foto n. 26 – Vano adibito a palestra




Foto n. 27 – Vano adibito a palestra




Foto n. 28 – Bagno 1




Foto n. 29 – Bagno 1




Foto n. 30 – Bagno 1



Foto n. 31 – Particolare porta bagno 1



Foto n. 32 – Bagno 2




Foto n. 33 – Bagno 2



Foto n. 34 – Caldaia



Foto n. 39 – Accesso lastrico solare




Foto n. 40 – Lastrico solare



Foto n. 41 – Lastrico solare



Foto n. 42 – Accesso locale lastrico solare




Foto n. 43 – Locale lastrico solare




Foto n. 44 – Locale lastrico solare



