

Foto 1, 2 – Fabbricato dove è posto il bene oggetto di pignoramento



Foto 3, 4 – Ingresso la Fabbricato e al bene oggetto di pignoramento



Foto 5, 6 – Ingresso all'unità immobiliare



Foto 7, 8 – Studio unità immobiliare



Foto 9, 10 – Salone unità immobiliare



Foto 11 – Salone unità immobiliare. Portafinestra che consente l'accesso alla veranda posta sul prospetto principale dell'edificio.



Foto 12, 13 – Soggiorno unità immobiliare



Foto 14 – Bagno principale dell'unità immobiliare con affaccio sulla veranda posta sul prospetto tergale del fabbricato.



Foto 15, 16 – Bagno secondario unità immobiliare dal quale si accede attraverso una portafinestra alla veranda posta sul prospetto tergale del fabbricato. Serbatoio riserva idrica



Foto 17, 18 – Camera da letto, unità immobiliare



Foto 19 – Ripostiglio unità immobiliare posto tra le due stanze da letto.



Foto 20, 21 – Camera da letto, unità immobiliare



Foto 22 – Distacchi della carta da parati.



Foto 23, 24 – Disimpegno centrale dell'unità immobiliare che connette a tutti i vani dell'abitazione



Foto 25, 26, 27 – Cucina unità immobiliare



Foto 28 – Particolare veranda posta sul prospetto principale del fabbricato



Foto 29, 30 –Veranda posta sul prospetto tergale dell'abitazione



Foto 31 – Portoncino di ingresso cantina posta al primo piano sottostrada



Foto 32, 33 –Materiale presente all'interno del locale cantina



Foto 34, 35 –Stato murature dello spazio condominiale adiacente la cantina oggetto di pignoramento. Ingresso esterno cantina

