

# REPORT FOTOGRAFICO

## 2022





PIANO TERRA  
escluso dalla  
procedura



STATO DEI PROSPETTI



PIANO  
SEMINTERRATO  
parte modificata  
rispetto al 2012



ingresso magazzino



parete e posta ingresso al piano seminterrato dell'attuale alloggio del sig Cariatì Carlo  
(da rimuovere)



zona cucina ex magazzino



zona soggiorno ex magazzino



zona letto ex magazzino





zona servizio ex magazzino





zona rimanente magazzino



vista stato piano terra



vista stato piano primo



vista stato piano primo



vista stato piano primo



vista stato piano primo



vista stato piano sottotetto



vista stato piano sottotetto



vista stato piano sottotetto





vista terrazzo piano sottotetto



vista corpo scala











vista dalla strada comunale

