



Foto n°1 Incrocio Via degli Enotri e Via Plinio



Foto n°2 -Corte con ingresso carrabile e pedonale su Via Plinio n°1





Foto n°3 –Corte Accesso al livello superiore



Foto n°4 –Corte





Foto n°5 –Ingresso al Piano Terra su Via degli Enotri



Foto n°6 –Chiusura in muratura dell'area sottostante il balcone





Foto n°7 –Ingresso al Piano sottostrada



Foto n°8 –Cucina Soggiorno al piano sottostrada



Foto n°9 –Cucina Soggiorno al piano sottostrada







Foto n°10,11 –Vano scala interno che collega i tre livelli dell'U.I.





Foto n°12,13 –Ampio Salone al piano terra



Foto n°14 –Locale da bagno al piano sottostrada, particolare tracce di umido



Foto n°15 –Locale Lavanderia al piano sottostrada, particolare tracce di umido



Foto n°16 –Locale Cucina Soggiorno al piano sottostrada, particolare tracce di umido





Foto n°17 –Vano scala al piano sottostrada, Tracce di Umido



Foto n°18 –Studiolo al piano Terra



Foto n°19 -zona disimpegno al piano primo



Foto n°20 -Stanza al piano primo con bagno interno





Foto n°21 –Stanza al piano primo



Foto n°22 –Locale da bagno al piano primo