

ALLEGATO 12

Raccolta fotografica

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E 144/2021

ING. GRAZIA BELLI
VIA TEVERE 42 – 87036 RENDE (CS)
TEL: 0948 467932 – 348 89 42 620
MAIL: graziabelli85@gmail.com
PEC: grazia.belli.gb85@ingpec.eu

ALLEGATO 12 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Lotto in Castrolibero foglio 12, p.lla 175
sub 24 (appartamento), sub 48 (soffitta), sub 12 (garage)




Foto n. 1 – Palazzina in via Zaccagnini




Foto n. 2 – Scale interne palazzina




Foto n. 3 – Ingresso – prima parte di corridoio




Foto n. 4 – Particolare ingresso su salone




Foto n. 5 – Caminetto in cucina




Foto n. 6 – Balcone cucina



Foto n. 7 – Salone




Foto n. 8 – Seconda parte di corridoio



Foto n. 9 – Bagno piccolo




Foto n. 10 – Camera da letto grande



Foto n. 11 – Particolare muffa nella camera da letto e rientranza per vano scala a chiocciola



Foto n. 12 – Particolare rientranza




Foto n. 13 – Vano scala a chiocciola, ora adibito a ripostiglio



Foto n. 14 – Bagno Grande




Foto n. 15 – Particolare lavabo - Bagno Grande




Foto n. 16 – Particolare vasca - Bagno Grande




Foto n. 17 – Corridoio soffitte



Foto n. 18 – Soffitta – area grande



Foto n. 19- Soffitta – area piccola




Foto n. 20- Soffitta – particolare punto acqua




Foto n. 21- Garage – saracinesca




Foto n. 22- Garage –interno