

# TRIBUNALE DI COSENZA

- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -

Consulenza Tecnico d'Ufficio - perizia estimativa

Procedura N° 225 / 2015 R. ES.

## **ALLEGATO CTU.04 -**

**- Documentazione fotografica**

Il C. T. U.

Ing. Rosario Marra



Vista dell'EDIFICIO da Nord-Ovest con individuazione degli IMMOBILI in questione.



Vista dell'EDIFICIO da Est con individuazione del solo APPARTAMENTO.





**APPARTAMENTO (piano 3°)**

INGRESSO



CORRIDOIO



CUCINA - SALA DA PRANZO (unico ambiente in seguito a demolizione tramezzo)





CAMERA DA LETTO singola (stanza ricavata in seguito a costruzione tramezzo)



SALONE DOPPIO (unico ambiente in seguito a demolizione tramezzo)



CAMERA DA LETTO matrimoniale 1



CAMERA DA LETTO matrimoniale 2



BAGNO 1



BAGNO 2



RIPOSTIGLIO





INGRESSO COMUNE (condominiale)



SOTTOTETTO (non abitabile)



