



Foto n.1: Inquadramento territoriale e catastale



Foto n.2: Vista generale esterna – lato est



Foto n.3: Vista generale esterna – lato sud



Foto n.4: Vista generale esterna – lato ovest



Foto n.5: Vista generale esterna – lato sud



Foto n.6: Vista generale esterna – lato nord



Foto n.7: Vista generale esterna – lato nord



Foto n.8: Piano terra - entrata



Foto n.9: Piano terra – entrata piano seminterrato



Foto n.10: Piano seminterrato



Foto n.11: Piano seminterrato



Foto n.12: Piano seminterrato



Foto n.13: Piano seminterrato



Foto n.14: Piano seminterrato – perdita idrica



Foto n.15: Particolare seminterrato



Foto n.16: Piano Terra – zona ingresso



Foto n.17: Piano Terra – zona ingresso




Foto n.18: Piano Terra – zona ingresso



Foto n.19: Piano Terra




Foto n.20: Piano Terra



Foto n.21: Piano Terra locali cucine




Foto n.22: Piano Terra – uffici



Foto n.23: Piano Terra – danni



Foto n.24: Piano primo – camera con danneggiamenti



Foto n.25: Piano primo – camera con danneggiamenti



Foto n.26: Piano primo – camera con danneggiamenti



Foto n.27: Piano primo – corridoio



Foto n.28: Piano primo – camera con danneggiamenti



Foto n.29: Piano primo – impianti divelti e/o danneggiati



Foto n.30: Piano primo – camera con danneggiamenti



Foto n.31: Piano primo – camera con danneggiamenti



Foto n.32: Piano primo – bagno



Foto n.33: Piano primo (zona interclusa all'accesso)



Foto n.34: Piano secondo – camera con danneggiamenti




Foto n.35: Piano secondo – corridoi




Foto n.36: Piano secondo – camera con danneggiamenti



Foto n.37: Piano secondo – bagno



Foto n.38: Piano secondo – corridoio



Foto n.39: Piano secondo – Impianti danneggiati e/o divelti




Foto n.40: Piano secondo – spa




Foto n.41: Piano secondo – spa



Foto n.42: Piano secondo – Impianti danneggiati e/o divelti



Foto n.43: Piano secondo – Impianti danneggiati e/o divelti



Foto n.44: Piano terzo – Scale



Foto n.45: Piano terzo – Camera con danneggiamenti



Foto n.46: Piano terzo – Corridoio con danneggiamenti




Foto n.47: Piano terzo – Corridoio con danneggiamenti



Foto n.48: Piano terzo – Camera con danneggiamenti



Foto n.49: Piano terzo – Bagno



Foto n.50: Piano terzo – Camera con danneggiamenti



Foto n.51: Piano terzo – Bagno



Foto n.52: Piano terzo – Camera con danneggiamenti



Foto n.53: Piano terzo – Danneggiamenti



Foto n.54: Piano quarto – Corridoio




Foto n.55: Piano quarto – Camera con danneggiamenti



Foto n.56: Piano quarto – Camera con danneggiamenti



Foto n.57: Piano quarto – Camera con danneggiamenti



Foto n.58: Piano quarto – Camera con danneggiamenti



Foto n.59: Piano quarto – Camera con danneggiamenti



Foto n.60: Piano quarto – Bagno



Foto n.61: Piano quarto – Danneggiamenti



Foto n.62: Piano quarto – Corridoio



Foto n.63: Piano quarto – Bagno



Foto n.64: Piano quarto – Scale



Foto n.65: Piano quinto – Camera con danneggiamenti



Foto n.66: Piano quinto – Camera con danneggiamenti



Foto n.67: Piano quinto – Camera con danneggiamenti




Foto n.68: Piano quinto – Camera con danneggiamenti



Foto n.69: Piano quinto – Corridoio




Foto n.70: Piano quinto – Camera con danneggiamenti



Foto n.71: Piano quinto – Corridoio



Foto n.72: Piano sesto – Scale




Foto n.73: Piano sesto - Corridoio



Foto n.74: Piano sesto – Terrazza



Foto n.75: Piano sesto – Camera con danneggiamenti



Foto n.76: Piano sesto – Camera con danneggiamenti



Foto n.77: Piano sesto – Camera con danneggiamenti



Foto n.78: Piano sesto – Camera con danneggiamenti



Foto n.79: Piano sesto – Camera con danneggiamenti



Foto n.80: Piano sesto – Camera con danneggiamenti



Foto n.81: Piano sesto – Camera con danneggiamenti



Foto n.82: Piano sesto – Terrazza



Foto n.83: Piano sesto – Camera con danneggiamenti




Foto n.84: Piano sesto – terrazza



Foto n.85: Piano sesto – Terrazza



Foto n.86: Piano sesto – Bagno



Foto n.87: Piano sesto – Zona Archivio



Foto n.88: Piano sesto – Zona Archivio



Foto n.89: Piano sesto – Terrazza



Foto n.90: Piano sesto – Terrazza - impianti



Foto n.91: Piano sesto – Terrazza – impianti



Foto n.92: Copertura piano sesto – Terrazza - impianti