

5 – Documentazione fotografica

Allegato 5 - Documentazione Fotografica
Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati
Proc. n. 93/2025 R.G.



Foto 1

Abitazione part. 626 sub. 7 in vista da Nord (strada comunale)



Foto 2

Abitazione part. 626 sub. 7 - Corte di pertinenza recintata - Porzione Nord

Allegato 5 - Documentazione Fotografica
Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati
Proc. n. 93/2025 R.G.



Foto 3

Abitazione part. 626 sub. 7 - Corte di pertinenza recintata - porzione Sud



Foto 4

Abitazione part. 626 sub. 7 - Particolare accesso e vano caldaia



Foto 5

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano terra - Ingresso



Foto 6

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano terra - Vano scala ed accesso sottoscala



Foto 7

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano terra - Bagno



Foto 8

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano terra - Bagno



Foto 9

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Primo - Stanza da letto 1



Foto 10

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Primo - Stanza da letto 1

Allegato 5 - Documentazione Fotografica
Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati
Proc. n. 93/2025 R.G.



Foto 11

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Primo - Stanza da letto 2



Foto 12

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Primo - Stanza da letto 2



Foto 13

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Primo - Ingresso Bagno 2



Foto 14

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Primo - Bagno 2



Foto 15

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Primo - Stanza da letto 3



Foto 16

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Primo - Stanza da letto 3



Foto 17

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Soggiorno



Foto 18

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Soggiorno



Foto 19

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Sala Pranzo




Foto 20

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Vano scala centrale



Foto 21

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Vano Scala Centrale



Foto 22

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Bagno 3



Foto 23

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Cucina



Foto 24

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Vista dal Balcone (dir. Nord)



Foto 25

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Vista dal Balcone (dir. Est)



Foto 26

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Secondo - Vista dal Balcone (dir. Sud)




Foto 27

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Terzo (Sottotetto) - Vano Scala Centrale



Foto 28

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Terzo (Sottotetto) - Accesso Soffitta

Allegato 5 - Documentazione Fotografica
Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati
Proc. n. 93/2025 R.G.



Foto 29

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Terzo (Sottotetto) - Interno



Foto 30

Abitazione part. 626 sub. 7 - Piano Terzo (Sottotetto) - Porta accesso al terrazzo (non funzionante)



Foto 31

Terreno part. 662 – Vista da Balcone piano secondo fabbricato part. 626



Foto 32

Terreno part. 662 – Vista da Balcone piano secondo fabbricato part. 626