


Ist. n. 2 dep. 17/03/2022



PLANIMETRIA QUOTATA CON PUNTI OSSERVAZIONE FOTO

Abitazione - Piano sesto

Comune di Cosenza (CS)

Via C. Terranova

Foglio 3 Particella 676 Sub. 20

Scala 1:200

Firmato Da: MANNA SERGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73405543bd424eea04eb3f9f91dddebb

ALLEGATO

Ist. n. 2 dep. 17/03/2022



PLANIMETRIA QUOTATA
CON PUNTI OSSERVAZIONE FOTO

Piano mansarda e Garage

Comune di Cosenza (CS)

Via C. Terranova

Scala 1:200


Firmato Da: MANNA SERGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73405543bd424eea04eb3f9f91dddebb

4 – Planimetrie con superfici



Pianta Piano Sesto Scala 1:100

Allegato 4.1



Superfici calpestabili


Superfici interne	101,40 mq
Superfici balconi	17,77 mq
Superfici Totale	119,17 mq

Pianta Piano Sesto Superfici calpestabili

Comune di Cosenza (CS)
Via Cesare Terranova,
Foglio 3 Part. 676 Sub 20

Pianta Piano Sottotetto Scala 1:100

Allegato 4.2



Superfici calpestabili	
Superfici interne	31,00 mq
Superfici Totale	31,00 mq

Pianta Piano Sottotetto
Superfici calpestabili

Comune di Cosenza (CS)
Via Cesare Terranova,
Foglio 3 Part. 676 Sub
21-22-23



Pianta Piano S 1
Scala 1:100

Allegato 4.3



Superfici calpestabili	
Superfici interne	21,64 mq
Superfici Totale	21,64 mq

Pianta Piano S 1
Superfici calpestabili

Comune di Cosenza (CS)
Via Cesare Terranova,
Foglio 3 Part. 676 Sub 50

Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**

5 – Documentazione fotografica



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 1
Immobile part. 676 sub. 20



Foto 2
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 3
Immobile part. 676 sub. 20




Foto 4
Immobile part. 676 sub. 20

Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 5
Immobile part. 676 sub. 20




Foto 6
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 7
Immobile part. 676 sub. 20




Foto 8
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 9
Immobile part. 676 sub. 20




Foto 10
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 11
Immobile part. 676 sub. 20




Foto 12
Immobile part. 676 sub. 21-22-23



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**




Foto 13
Immobile part. 676 sub. 21-22-23



Foto 14
Immobile part. 676 sub. 21-22-23



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 15
Immobile part. 676 sub. 21-22-23



Foto 16
Immobile part. 676 sub. 21-22-23



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 17
Immobile part. 676 sub. 20



Foto 18
Immobile part. 676 sub. 20

Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**




Foto 19
Immobile part. 676 sub. 20




Foto 20
immobile part. 676 sub. 20

Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**




Foto 21
Immobile part. 676 sub. 50



Foto 22
Immobile part. 676 sub. 50

Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 23
Immobile part. 676 sub. 50



Foto 24
Immobile part. 676 sub. 50

Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 25
Immobile part. 676 sub. 50

