

Allegato n° 1

Documentazione fotografica



Foto 1 - Prospetto lato Ovest



Foto 2 - Prospetto lato Ovest



Foto 3 - Prospetto Nord



Foto 4 - Prospetto lato Est (retro)



Foto 5 - Prospetto lato Sud (retro)



Foto 6 – P.T. Locale ingresso



Foto 7 – P.T. Locale ingresso



Foto 8 – P.T. Locale S



Foto 9 – P.T. Locale S



Foto 10 – P.T. Locali vuoti




Foto 11 – P.T. Ingresso a locale



Foto 12 – P.T. locale K



Foto 13 – P.T. locale K



Foto 14 – P.T. locale WC



Foto 15 – P.I. disimpegno




Foto 16 – P.I. disimpegno



Foto 17 – P.I. letto L1



Foto 18 – P.I. letto L1



Foto 19 – P.I. letto L2



Foto 20 – P.I. Balcone



Foto 21– Locale non abitabile



Foto 22 – P.I. Terrazza (Retro)



Foto 23 – P.I. Ingresso lato Nord



Foto 24 – P.I. portico



Foto 25 – P.I. portico



Foto 26 – P.I. ingresso



Foto 27 – P.I. Locale S



Foto 28 – P.I. Locale S



Foto 29 – P.I. Locale S e ingresso K



Foto 30 – P.I. Locale K



Foto 31 – P.I. Locale K



Foto 32 – Scala Interna



Foto 33 – Scala Interna



Foto 34 – P.II. Disimpegno



Foto 35 – P.II. Letto L1



Foto 36 – P.II. Letto L1



Foto 37 – P.II. Letto L1




Foto 38 – P.II. Letto L1 - balcone



Foto 39 – P.II. Letto L2 - Vano ingresso



Foto 40 – P.II. Letto L2



Foto 41 – P.II. Letto L2




Foto 42 – P.II. WC



Foto 43 – P.II. WC