




foto n. 1 – veduta esterna




foto n. 2 – veduta esterna




foto n. 3 – scala ingresso




foto n. 4 – ambiente bar



foto n. 5 – veduta complessiva spazio destinato al pubblico




foto n. 6 – Il sala




Foto n. 7 – tramezzo separazione ambiente preparazione pizze



Foto n. 8 - ambiente preparazione e cottura pizze



Foto n. 9- locale dispensa e preparazione piatti



Foto n. 10




Foto n.11- III sala




foto n.12 – III sala



foto n.13 – esterno ambiente intrattenimento bambini



foto n.14 – interno ambiente intrattenimento bambini



Foto n. 15 – IV sala




Foto n. 16 - IV sala



Foto n. 17-. ambiente oggi destinato a deposito




Foto n. 18 – guardaroba



Foto n. 19 – antibagno



Foto n. 20 – wc bimbi



Foto n. 21 – wc maschi



Foto n. 22 – cucina




Foto n. 23 – lavaggio stoviglie



Foto n. 24 – wc personale



Foto n. 25 – locale dispensa




Foto n. 26 – scala di accesso al terrazzo



Foto n. 27 – terrazzo



Foto n. 28 – terrazzo parte coperta




Foto n. 29 – copertura terrazzo



Foto n. 30– macchie umidità



Foto n. 31 – macchie umidità cucina



Foto n. 32 – terrazzo infiltrazione