

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Centro polifunzionale di
cui fa parte l'immobile
pignorato



Foto n. 1: Vista dall'alto del centro polif. di cui fa parte l'immobile pignorato - immagine tratta da Google Maps

**Centro polifunzionale
di cui fa parte
l'immobile pignorato**



Foto n. 2: Vista dall'alto del centro polif. di cui fa parte l'immobile pignorato - immagine tratta da forMaps

Immobile
pignorato



Foto n. 3: Vista del centro polifunzionale di cui fa parte l'immobile pignorato

Immobile
pignorato



Foto n. 4: Vista del centro polifunzionale di cui fa parte l'immobile pignorato

Immobile
pignorato



Foto n. 5: Immobile pignorato – prospetto principale

Immobile
pignorato



Foto n. 6: Immobile pignorato – visibili i quattro accessi



Foto n. 7: Locale a sinistra rispetto al prospetto principale



Foto n. 8: Locale a sinistra rispetto al prospetto principale



Foto n. 9: Particolare pavimentazione ammalorata – locale a sinistra del prospetto principale



Foto n. 10: Accessi del locale a sinistra del prospetto principale



Foto n. 11: Porta interna di collegamento tra i due locali dell'immobile pignorato



Foto n. 12: Locale a destra rispetto al prospetto principale – vano principale



Foto n. 13: Locale a destra rispetto al prospetto principale – vano principale



Foto n. 14: Ufficio



Foto n. 15: Zona bar



Foto n. 16: Deposito zona bar



Foto n. 17: Disimpegno



Foto n. 18: Vano adibito in passato a sala slot



Foto n. 19: Servizio igienico