

Allegato Fotografico Lotto n°1 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 2



**Foto n°1** – Vista esterna dell'immobile, sono in particolare visibili le due entrate principali, che identificano due locali distinti e separati, del bene identificato come Fg. 23 P.Ila 1130 sub 2.



**Foto n°2**– Vista esterna particolareggiata dell'ingresso lato Ovest - Fg. 23 P.Ila 1130 sub 2

Allegato Fotografico Lotto n°1 – Fg. 23, P.IIa 1130 sub 2



Foto n°3 – Vista dell'interno del locale - Fg. 23 P.IIa 1130 sub 2- Fg. 23 P.IIa 1130 sub 2



Foto n°4 – Altra vista dell'interno del locale - Fg. 23 P.IIa 1130 sub 2

Allegato Fotografico Lotto n°1 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 2



Foto n°5 – Altra vista dell'interno del locale - Fg. 23 P.Ila 1130 sub 2

Allegato Fotografico Lotto n°1 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 2



Foto n°6– Vista esterna particolareggiata dell'ingresso lato Est - Fg. 23 P.Ila 1130 sub 2



Foto n°7– Vista interna del locale lato Est, allo stato utilizzato come cucina - Fg. 23 P.Ila 1130 sub 2

Allegato Fotografico Lotto n°1 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 2



Foto n°8 – Altra vista interna del locale lato Est - Fg. 23 P.Ila 1130 sub 2



Foto n°9 – Altra vista interna del locale lato Est - Fg. 23 P.Ila 1130 sub 2

Allegato Fotografico Lotto n°1 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 2

6



Foto n°10 – Altra vista interna del bagnetto di servizio del locale lato Est - Fg. 23 P.Ila 1130 sub 2

Allegato Fotografico Lotto n°1 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 2



**Foto n°11** – Altra vista interna del locale lato Est - Fg. 23 P.Ila 1130 sub 2

Allegato Fotografico Lotto n° 2 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 19



Foto n°1 – Ingresso



Foto n°2 – Ingresso – portone basculante



Allegato Fotografico Lotto n° 2 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 19



Foto n°3 – Ingresso. Vista dall'interno.



Foto n°4 – Locali garage non separati dal resto del seminterrato



Foto n°5 – Locali garage, altra vista



Foto n°6 – Locali garage, altra vista



**Foto n°7** – Locali garage, vista dell'ingresso alla porzione dello stesso sub distaccata dalla quella di maggiori dimensioni.



**Foto n°8** – Locali garage, vista dell'interno della porzione distaccata

Allegato Fotografico Lotto n° 2 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 19



**Foto n°9** – Dalla porzione distaccata dal sub 19 è possibile vedere la cisterna per la riserva idrica d’acqua a servizio dell’intero edificio.

Allegato Fotografico Lotto n° 2 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 19



Foto n°10 – Pompa di sollevamento

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



1

**Foto n°1** – Vista dell'ingresso all'immobile identificato come Fg. 23 P.Ila 1130 sub 11.

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



2

Foto n°2 – Vista dell'ingresso dall'interno dell'immobile identificato come Fg. 23 P.Ila 1130 sub 11



Foto n°3 – Vista del primo disimpegno successivo all'ingresso – si accede a cucina, soggiorno bagno e zona notte.

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



Foto n°4 – Soggiorno



Foto n°5 – Altra vista del soggiorno



Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



Foto n°6 – Altra vista del soggiorno



Foto n°7 – Cucina

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



Foto n°8 – Altra vista della cucina



Foto n°9 – Altra vista della cucina

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



Foto n°10 – Altra vista della cucina con balcone annesso



Foto n°11 – Vista dal balcone

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



Foto n°12 – Altra vista del balcone

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



Foto n°13 – Bagnetto

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



**Foto n°14** – Vista del disimpegno prospiciente le camere da letto, con vista del bagno principale

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11

10



Foto n°15 – Vista del ripostiglio

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11

11



**Foto n°16 – Disimpegno zona notte**



Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11

12



Foto n°17 – Camera da letto piccola



Foto n°18 – Altra vista della camera da letto piccola

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11

13



Foto n°19 – Altra camera da letto piccola



Foto n°20 – Balcone della seconda camera da letto piccola

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11

14



**Foto n°21 – Altra vista del bagno principale**

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



**Foto n°22 – Altra vista del bagno principale**

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



16

**Foto n°23** – Vista Camera da letto matrimoniale



**Foto n°24** – Altra vista Camera da letto matrimoniale

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11

17



Foto n°25 – Altra vista Camera da letto matrimoniale – particolare infissi



Foto n°26 – Altra vista Camera da letto matrimoniale

Allegato Fotografico Lotto n°2 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 11



Foto n°27 – Particolare infissi



Foto n°28 – Particolare infissi

Allegato Fotografico Lotto n°3 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 14

1



Foto n°1 – Ingresso



Allegato Fotografico Lotto n°3 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 14



Foto n°2 – Interno



Foto n°3 – Altra vista interno

Allegato Fotografico Lotto n°3 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 14



Foto n°4 – Altra vista interno



Foto n°5 – Altra vista interno

Allegato Fotografico Lotto n°3 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 14



Foto n°6 – Apertura sul sottotetto.



Foto n°7 – Sottotetto.

Allegato Fotografico Lotto n°3 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 14



Foto n°8 – Vano scala



Allegato Fotografico Lotto n°4 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 33



Foto n°1 – Ingresso



Foto n°2 – Ingresso/studio

Allegato Fotografico Lotto n°4 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 33



Foto n°3 – Ingresso/studio



Foto n°4 – Ingresso/studio

Allegato Fotografico Lotto n°4 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 33



Foto n°5 – Bagno

Allegato Fotografico Lotto n°4 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 33



Foto n°6 – Altro studio



Foto n°7 – Balcone



Allegato Fotografico Lotto n°4 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 33



Foto n°8 – Altro studio

Allegato Fotografico Lotto n°4 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 33



Foto n°9 – Altra vista

Allegato Fotografico Lotto n° 5 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 34



Foto n°1 – Ingresso

Allegato Fotografico Lotto n° 5 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 34



Foto n°2 – Ingresso



Foto n°3 – Ingresso

Allegato Fotografico Lotto n° 5 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 34



Foto n°4 – Disimpegno

Allegato Fotografico Lotto n° 5 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 34



Foto n°5 – Bagno

Allegato Fotografico Lotto n° 5 – Fg. 23, P.lla 1130 sub 34



Foto n°6 – IStudio



Foto n°7 – Studio





Foto n°8 – Balcone studio



Foto n°9 – Aria condizionata installata



Allegato Fotografico Lotto n° 5 – Fg. 23, P.Ila 1130 sub 34



**Foto n°10** – Ingresso vano scala