

Studio tecnico ing. Giovambattista CHIRILLO
C.so Numistrano, 79 88046 Lamezia Terme (CZ)
Telefax. 01168/25639 Cell. 340/8208847
E-mail: gianni.ing.chirillo@tiscali.it
Pec: giovambattista.chirillo@ingpec.eu

Allegato n. 1: Documentazione fotografica

Fabbricato ospitante i lotti nn. 1 e 2



Foto n. 1 – Prospetto ovest fabbricato ospitante i beni descritti nei lotti nn. 1 e 2



Foto n. 2 – Prospetto Nord fabbricato ospitante i beni descritti nei lotti nn. 1 e 2



Foto n. 3 – Prospetto Sud fabbricato ospitante i beni descritti nei lotti nn. 1 e 2



Foto n. 4 – Prospetto est fabbricato ospitante i beni descritti nei lotti nn. 1 e 2



Foto n. 5 – Ingresso comune ai beni descritti nei lotti nn. 1, 2 e 3



Foto n. 6 – Particolare scala interna al fabbricato ospitante i beni descritti nei lotti nn. 1 e 2

Lotto n.1



Foto n. 7-Ingresso




Foto n. 8-Ingresso



Foto n. 9–Disimpegno



Foto n. 10–Soggiorno



Foto n. 11 –Bagno n.1



Foto n. 12 –Bagno n.2



Foto n. 13–Cucina Pranzo



Foto n. 14–Cucina Pranzo



Foto n. 15 –Camera da letto n.1



Foto n. 16–Camera da letto n.2



Foto n. 17–Camera da letto n.2



Foto n. 18–Lavanderia



Foto n. 19–Lavanderia



Foto n.20 Vano scala – Pianerottolo antistante l'ingresso dell'appartamento

Lotto n. 2



Foto n. 21 –Corridoio



Foto n. 22–Sala pranzo



Foto n. 23 – Soggiorno



Foto n. 23 – Soggiorno



Foto n. 25 – Camera da letto




Foto n. 26 – Bagno a servizio della camera da letto



Foto n. 27 – Bagno sotto scala




Foto n. 28 – Porta di accesso alla cucina da murare



Foto n. 29 – Porta di accesso al deposito da murare

Lotto n. 3



Foto n. 30 – Ampliamento abusivo fabbricato censito con la particella 269



Foto n. 31 – Ampliamento abusivo fabbricato censito con la particella 269



Foto n. 32 – Strutture precarie in ferro e legno



Foto n. 33 – Manufatto in legno



Foto n. 34 – Particolare terreno lato est



Foto n. 35 – Particolare scala di accesso al terrazzo di copertura del fabbricato identificato con la particella 269



Foto n. 36 – Particolare di accesso piano seminterrato identificato con la particella 269 sub 2



Foto n. 37 – Particolare interno manufatto in legno – Deposito n.1



Foto n. 38 – Particolare interno manufatto in legno – Deposito n.2



Foto n. 39 – Particolare interno manufatto in legno – Deposito n.3



Foto n. 40 – Particolare interno locale particella 269 sub 1- Piano terra



Foto n. 41 – Ingresso al locale identificato con la particella 269 sub 2 dal locale costruito sulla particella 2 sub 5 che dovrà essere chiusa



Foto n. 42 – Deposito identificato con la particella 269 sub 2 – Piano seminterrato



Foto n. 43 – Scala di accesso al Terrazzo di copertura



Foto n. 44 – Terrazzo di copertura