

Lotto 1 - Individuazione del fabbricato ospitante il cespite in esame, situato in C/da Pilli, in Lamezia Terme - Nicastro (CZ), censiti al Catasto Urbano del comune, al Foglio di mappa 37, Particella 963, Sub. 5.



Vista dell'immobile esecutato.

Studio Tecnico Φ8
INDIRIZZO POSTALE **e Sede Fiscale: Via Abritti, 175 - 88040 San Mazzeo di Conflenti (CZ) p.IVA 02342440795**
Tel 0968/60129 - Telefax 09681940491, Cellulare: 3391719795
E-mail: info@studiof8.it / studiof8@pec.it



Foto 3

Cancello di ingresso al bene, prospicente Via Cardinale G. Sirleto.



Foto 4

Vista della porta d'ingresso al vano scala, da cui si accede all'appartamento.



Foto 5

Portone di ingresso all'immobile ospitante il bene preso in esame.



Foto 6

Scala di accesso all'appartamento posto al piano primo dell'immobile.



Foto 7

Ingresso all'appartamento.



Foto 8

Ingresso al WC.



Foto 9

WC collocato nell'estremità Sud – Ovest dell'appartamento.



Foto 10

Camera da letto singola, posto in adiacenza al bagno suddetto.



Foto 11

Scorcio del ripostiglio, posto nella parte centrale dell'alloggio.



Foto 12

Bagno, lato Nord.



Foto 13

Camera matrimoniale, lato Nord - Ovest.




Foto 14

Accesso cucina.



Foto 15

Particolare della cucina, posta sul alto orientale.



Foto 16

Scorcio dell'accesso al balcone, dalla cucina, lato Sud.



Foto 17

Balcone prospicente il lato Sud.



Foto 18

Vista del soggiorno, lato Sud.



Foto 19

Ingresso camera da letto.




Foto 20

Camera matrimoniale, collocata nel versante Nord – Est del piano.



Foto 21

Camera da letto matrimoniale, con vista dell'accesso al balcone.



Foto 22

Balcone posto sulla parete Nord – Est, ed accessibile dalla camera da letto matrimoniale.