




Lotto 1 - Individuazione dei beni eseguiti, situati in Loc. Marina De Luca, Nocera Terinese (CZ), censiti al Catasto Urbano al Foglio di mappa 32, Particelle 213, 215, 232, 211, 212, 214, successivamente integrate con modifiche catastali con le particelle 474, 476, 477, 473, 475.



Esterno.



Esterno



Esterno.


Esterno



Esterno.



Vista del corpo A ospitante gli appartamenti..



Uno degli accessi al corpo A.



Corpo A



Foto 7

Parte retro del corpo A.

Corpo A



Foto 8

Ingresso alle camere.



Camera.



Camera.

Corpo A




Foto 11

WC.

Corpo A



Foto 12

Esterno.

Corpo A



Foto 13

Accesso ai locali tecnici.

Corpo A




Foto 14


Locali tecnici.

Corpo A



Locali tecnici.

Corpo A



Locali tecnici.

Corpo A



Locali tecnici.

Corpo A



Locali tecnici.

Corpo B



Foto 19

Vista del corpo B ospitante il ristorante, le cucine, gli uffici e le camere.

Corpo B



Foto 20

Sala ristorante.

Corpo B



Foto 21

Sala ristorante.

Corpo B



Foto 22

Ulteriore saletta.

Corpo B



Foto 23

Accesso alle cucine.

Corpo B



Foto 24

Cucina.

Corpo B



Foto 25

Zona lavaggio.

Corpo B



Foto 26

Cucina.

Corpo B



Accesso al reparto celle.

Corpo B



Celle.

Corpo B



Ripostiglio.

Corpo B



Deposito.

Corpo B



Foto 31

Camere poste al piano primo.

Corpo B




Foto 32

Accesso all'esterno.



Corpo B



Foto 33

WC.

Corpo B




Foto 34

Esterno.

Corpo B



Foto 35

Lavanderia.

Corpo B



Foto 36

Ulteriore vista della lavanderia.

Corpo B



Foto 37

Camere poste al secondo piano.

Corpo B



Foto 38

WC.

Corpo B



Foto 39

Accesso al piano terzo sottotetto identificato come locale tecnico.

Corpo B



Foto 40

Locale tecnico.

Corpo B



Foto 41

Locale tecnico.

Corpo B



Foto 42

Locale tecnico.

Corpo C



Foto 43

Vista del corpo C ospitante la reception, la sala conferenza, sala bar e camere.

Corpo C



Foto 44

Ingresso.



Corpo C



Foto 45

Sala riunioni.

Corpo C



Foto 46

Sala bar.



Corpo C



Foto 47

Ufficio.

Corpo C



Foto 48

Sala bar.

Corpo C



Foto 49

Terrazza posta al piano primo.

Corpo C



Foto 50

Ulteriore vista della terrazza.



Corpo C



Foto 51

Camera.

Corpo C



Foto 52

Wc.



Corpo C



Foto 53

Accesso all'esterno.

Corpo C



Foto 54

Esterno.

Corpo C



Accesso locali deposito.

Corpo C



Deposito.



Corpo C



Foto 57

Deposito.

Corpo C




Foto 58

Deposito.

Corpo C




Foto 59

Deposito.

Corpo C




Foto 60


Deposito.

Corpo C



WC.

Corpo C



WC.

Corpo D



Foto 63

Accesso ai locali tecnici.

Corpo D




Foto 64

Locale tecnico.

Corpo D



Foto 65

Locale tecnico.

Corpo D




Foto 66

Locale tecnico.

Corpo D



Foto 67

Cabina elettrica.

Corpo D



Foto 68

Locale tecnico.