

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**ESECUZIONE IMMOBILIARE n° 53/23 R.G.Es.
TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE - ESECUZIONE**

*Comune di Siderno (RC)
Foglio di mappa n° 25, particella 95 sub.1 e sub.2*

Foto 1 – 2 Prospetto su via delle Industrie- accesso all' attività – SUB 1



Ampliamento non autorizzato rispetto alla Concessione Edilizia in variante n 1257 del 13-11-1978

Foto 3 e 4 – Ingresso al capannone



Foto 5-6-7-8 – Ingresso lato sinistro blocco uffici/servizi – **UFFICIO**







*Foto 9-10-11-12 – Ingresso lato sinistro blocco uffici/servizi – **BAGNI/SPOGLIATOI***







Foto 13-14-15-16 – Ingresso lato sinistro blocco uffici/servizi – **DEPOSITO**





Foto 17-18-19-20-21-22 – ZONA SOPPALCATA su servizi all' ingresso con uffici e wc







Foto 23-24 – AMPLIAMENTO - ufficio



Foto 25 , 26 – TETTOIA ingresso al capannone lato destro



Foto 27 , 28 – Ampliamento non autorizzato, vista esterna e interna – SUB 2



Foto 29, 30 – Ampliamento non autorizzato in adiacenza alla struttura del capannone - uffici al piano superiore



Foto 31 – CABINA ENEL



Foto 32 – Locale macchine , volume non autorizzato adiacente alla cabina dell' Enel

