TRIBUNALE DI LOCRI

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 11/2026 R.G.E.

G.E. dott.ssa [redacted]

Vertenza promossa da: [redacted]

Contro: [redacted]

ALLEGATO N. 01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1.1 Documentazione fotografica

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Localizzazione immobile lungo la Strada Camocelli Inferiore



Localizzazione immobile in contrada Cutunizza

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Vista fabbricato sede dell'unità pignorata



Prospetto lato sud immobile pignorato

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Prospetto lato est immobile pignorato



Scala accesso al piano primo

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Ingresso all’appartamento vista scala



Ingresso

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Corridoio



Bagno zona giorno

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Bagno zona giorno



Ripostiglio

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Particolare dello stato di degrado del soffitto del ripostiglio



Camera letto 1

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Particolare dello stato di degrado del soffitto della camera da letto 1



Bagno zona notte

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Bagno zona notte



Camera letto matrimoniale

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Camera letto matrimoniale



Camera letto 2

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Camera letto 2



Soggiorno

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Cucina



Dispensa Cucina

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Balcone lato sud



Balcone lato nord

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc



Copertura dell'appartamento pignorato



Particolare dello stato di degrado della guaina bituminosa causa dei danni al piano sottostante

Firmato Da: UGO MISURACA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c2eafc8bc364f376a1c5d5fff4a79bc