i Sub. 54 e 55, mentre per il Sub. 57 sono in mattonelle di graniglia di marmo. L'altezza netta dei locali di deposito risulta essere di m 2,75, misurata dal piano di calpestio al solaio.



Foto 01 – Il negozio con le vetrine oscurate. Il pregiato ed "esteso" marciapiede con gli intarsi in pietra e marmo pregiati, lampioni in "stile" ed illuminazione a led con faretti incastonati nell'intarsio, scivolo per disabili. si notano le griglie di aerazione e ventilazione per i depositi ubicati al piano cantinato.



Foto 02 – Le tre vetrine, dotate di tende, del negozio compreso nel Condominio Zannini di cui si vedono le terrazze dell'appartamento al primo piano. La vetrina centrale funge anche da ingresso al negozio.



Foto 03 – interno del negozio visto dall'ingresso, la pavimentazione è in gres porcellanato.



Foto 04 – vista del negozio, lato destro rispetto all'ingresso, in primo piano i banconi di vendita.



Foto 05 – vista del lato sinistro, rispetto all'ingresso, in primo piano i banconi di vendita.



Foto 06 – vista del lato sinistro, si vede l'ingresso alla zona camerini ed ai servizi igienici.



Foto 07 – “Sbarco” della scala elicoidale che collega il Negozio al sottostante Deposito Sub.55.



Foto 08 – Il Sub.55, lato destro rispetto all’accesso dalla scala elicoidale. Il pavimento è in gres.



Foto 09 – Vista del Sub.55, lato sinistro rispetto all'accesso dalla scala elicoidale.



Foto 10 – L' "ala" sinistra del Sub.55 che da accesso al Sub.54. Si notano le luci di emergenza.



Foto 11 –Dal Sub.55 all'adiacente Sub.54. si nota il rilevatore di allarme e le luci di emergenza.




Foto 12 – Interno del Sub.57. Come gli altri depositi (Subb. 54 e 55), ha anche accesso diretto tramite due ampie rampe carrabili, una con accesso da Via Piromalli, l'altra da Via Cesare Battisti.