

LOTTO 1 – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO IN FUSCALDO (CS)



Foto 1 - Vista prospetto Sud/Est - *Indicazione immobile* - - -



Foto 2 - Vista prospetto Sud/Est - *Indicazione immobile* - - -



Foto 3 – Ingresso- Soggiorno/Salotto



Foto 4 – Ingresso- Salotto



Foto 5 – Salotto




Foto 6 – Cucina



Foto 7 – Disimpegno



Foto 8 – Stanza da letto matrimoniale lato Sud



Foto 9 – Stanza da letto matrimoniale lato Sud



Foto 10 – Disimpegno antistante le stanze da letto singole




Foto 11 – Stanza da letto singola lato Sud



Foto 12 – Stanza da letto singola lato Nord



Foto 13 – Bagno



Foto 14 – Terrazzino



Foto 15 – Particolare lesione presente nella stanza singola lato Nord




Foto 16 – Particolare lesione presente nella stanza singola lato Sud



Foto 17 – Particolare lesione parete esterna stanza singola lato Sud



Foto 18 – Particolare lesione parete esterna stanza singola lato Sud

LOTTO 2 – LOCALE COMMERCIALE SITO IN PAOLA (CS)



Foto 19 – Prospetto Ovest - *Indicazione immobile* - - -



Foto 20 – Vista da Nord del Prospetto Ovest



Foto 21 – Vista da Sud del Prospetto Ovest




Foto 22 – Ingresso – zona Bar




Foto 23 – Saletta al piano terra lato sud



Foto 24 – Saletta al piano terra lato nord



Foto 25 – Cucina




Foto 26 – Dispensa



Foto 27 – Servizio igienico disabili




Foto 28 – Scale per piano soppalcato




Foto 29 – Saletta lato nord piano soppalcato




Foto 30 – Saletta lato sud piano soppalcato



Foto 31 – Vano dispensa piano soppalcato



Foto 32 – Segni di degrado al soffitto della zona soppalco



Foto 33 – Segni di degrado al soffitto della zona soppalco




Foto 34 – Segni di degrado all'intonaco parete sud zona soppalco