



Foto 1 - Vista prospetto Sud/Est - *Indicazione immobile* - - - -



Foto 2 - Vista prospetto Sud/Ovest - *Indicazione immobile* - - - -



Foto 3 – Ingresso-Salotto



Foto 4 – Vano Cucina-pranzo



Foto 5 – Disimpegno antistante bagno piano terra




Foto 6 – Bagno piano terra



Foto 7 – Salotto con porta ingresso vano garage



Foto 8 – Ingressi (esterno+interno da salotto) vano garage



Foto 9 – Vano garage



Foto 10 – Particolare scala interna vano garage per accesso al piano superiore




Foto 11 – vano disimpegno piano superiore al vano garage



Foto 12 – Vano disimpegno piano superiore al vano garage



Foto 13 – servizio igienico piano superiore al vano garage



Foto 14 –Particolare balcone lato Ovest a servizio del vano disimpegno piano primo



Foto 15 –Particolare balcone lato Est a servizio del vano disimpegno piano primo



Foto 16 – Camera da letto matrimoniale con bagno in camera



Foto 17 – Bagno esclusivo camera da letto matrimoniale



Foto 18 – Balcone lato Ovest a servizio della zona notte



Foto 19 – Camera da letto n.1 (lato ovest)




Foto 20 – Balcone lato Est a servizio della zona notte



Foto 21 – Camera da letto n.2 (lato Est)



Foto 22 – Bagno a servizio della zona notte



Foto 23 – Disimpegno zona notte



Foto 24 – Vista Ovest giardino con gazebo in legno lamellare abusivo



Foto 25 – Vista Sud/Ovest giardino



Foto 26 – Vista Est giardino



Foto 27 – Particolare umidità da presunta perdita impianto idrico bagno comune piano primo



Foto 28 – Particolare distacco intonaco soffitto salotto in corrispondenza della presunta perdita impianto idrico bagno comune piano primo