




Foto 1. Vista aerea della posizione dell'immobile, oggetto di pignoramento, indicato con il colore giallo




Foto 2. Particolare dell'ingresso al complesso residenziale denominato "Monte Scirocco"



Foto 3. Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Nord



Foto 4. Vista d'insieme esterna dove si scorgono i tre corpi di fabbrica



Foto 5. Vista esterna delle aree destinate a verde, percorsi pedonali e carrai, di utilizzo comune



Foto 6. Vista esterna delle aree destinate a verde, percorsi pedonali e carrai, di utilizzo comune



Foto 7. Vista esterna delle aree destinate a verde, percorsi pedonali e carrai, di utilizzo comune; nella foto in basso si scorge l'area destinata a parcheggi



Foto 8. Particolare del percorso carraio comune a tutti i proprietari dei fabbricati che fanno parte del complesso residenziale



Foto 9. Particolare del portone di accesso all'immobile, in legno di tipo blindato



Foto 10. Particolare della tipologia costruttiva in legno della scala interna all'abitazione



Foto 11. Particolare delle rampa di accesso che dal piano primo portano al piano secondo



Foto 12. Particolare del contatore elettrico che serve l'immobile, oggetto di pignoramento



Foto 13. Particolare della tipologia di interruttori dell'impianto elettrico



Foto 14. Particolare della tipologia di prese dell'impianto elettrico



Foto 15. Particolare del quadro-comandi del servizio idrico-sanitario



Foto 16. Particolare dello scaldino che gestisce la produzione di acqua calda sanitaria ed il riscaldamento dell'abitazione



Foto 17. Particolari di uno dei termosifoni installati nell'abitazione, presente nella zona giorno al piano terra e nelle camere al piano primo e secondo



Foto 18. Particolari del caminetto presente nella zona giorno al piano terra



Foto 19. Particolare del sistema citofonico posto all'interno dell'immobile



Foto 20. Particolare dell'impianto TV e satellitare



Foto 21. Vista del Soggiorno



Foto 22. Vista della Cucina con la scala



Foto 23. Vista del soggiorno



Foto 24. Vista del Bagno



Foto 25. Vista dei sanitari del Bagno



Foto 26. Vista del Disimpegno




Foto 27. Vista del Disimpegno



Foto 28. Vista della Camera posta a Sud-Est




Foto 29. Vista della Camera posta a Sud-Est



Foto 30. Vista dei sanitari del bagno al piano primo



Foto 31. Vista del piatto doccia del bagno al piano primo



Foto 32. Vista della Camera posta a Sud-Est



Foto 33. Vista dei sanitari del bagno al piano secondo



Foto 34. Vista dei piatto doccia del bagno al piano secondo



Foto 35. Particolare della tipologia di porta interna, in legno tamburato all'interno dell'abitazione



Foto 36. Particolare della tipologia di finestra interna a due ante, in legno, vetro doppio



Foto 37. Particolare della tipologia di finestra interna ad una anta, in legno, vetro doppio



Foto 38. Particolare della tipologia di scuretti esterni della finestra



Foto 39. Particolare della tipologia di finestra interna a due ante scorrevoli, in legno, vetro doppio senza scuretti esterni presente al piano secondo



Foto 40. Particolare della tipologia di pavimentazione presente in tutti gli ambienti ai vari livelli dell'abitazione oggetto di pignoramento



Foto 41. Vista della corte annessa all'abitazione, di proprietà esclusiva posta a Nord, al piano terra



Foto 42. Vista dei percorsi pedonali comuni a servizio dei corpi di fabbrica



Foto 43. Vista dei percorsi pedonali comuni a servizio dei corpi di fabbrica



Foto 44. Particolare della porta mancante che consente di accedere al ripostiglio ed al bagno al piano terra



Foto 45. Particolare del box doccia mancante nel bagno al piano terra