

***Foto 1**. Vista aerea della posizione dell'immobile, oggetto di pignoramento, indicato con il colore giallo*



***Foto 2.** Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Sud*



Foto 3. *Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Est*



Foto 4. *Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Nord*



Foto 5. *Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Ovest*



Foto 6. *Particolare del cancello pedonale di accesso al fabbricato*



Foto 7. *Particolare della rampa di scale che consente di raggiungere il cortile per l'accesso alla scala che serve i vari livelli del fabbricato*



Foto 8. *Particolare del cortile che consente di accedere al portone di accesso al vano scala del fabbricato*



Foto 9. *Particolare del portone d'ingresso del vano scala*



Foto 10. *Particolare dell'androne scala del fabbricato*



Foto 11. *Particolare del presente ascensore e della prima rampa di scala del fabbricato*



Foto 12. *Particolare del contatore elettrico che serve l'appartamento, posto al piano quarto*



Foto 13. *Particolare del quadro elettrico generale dell'impianto elettrico dell'appartamento*



Foto 14. *Particolare della tipologia di prese di corrente elettrica presenti nell'appartamento*



Foto 15. *Particolare della tipologia di prese ed interruttori di corrente elettrica presenti nell'appartamento*



Foto 16. *Particolare dei contatori dell'acqua che servono i vari appartamenti del fabbricato, posti nel vano sottoscala, al piano terra*



Foto 17. *Particolare del collettore (centralina) dell'acqua che serve i bagni dell'abitazione*



Foto 18. *Particolare dei motori dei condizionatori, posti all'esterno dell'appartamento, sul balcone lato Sud*



Foto 19. *Particolare dei motori dei condizionatori, posti all'esterno dell'appartamento, sul balcone lato Sud*



Foto 20. *Particolare degli split interni dei sistemi di condizionamento*



Foto 21. *Vista del presente scaldino per l'acqua calda sanitaria, posto sul balcone lato Nord*



Foto 22. *Vista del presente scaldino per l'acqua calda sanitaria posto nel Bagno 1*



Foto 23. *Particolare del citofono posto all'esterno del fabbricato*



Foto 24. *Particolare del sistema citofonico*



Foto 25. *Particolare dei contatori metano posti all'esterno del fabbricato, sulla terrazza*



Foto 26. *Particolare del motore che alimenta il sistema autoclave condominiale*



Foto 27. *Particolare della cisterna dell'autoclave condominiale*



Foto 28. *Particolare delle antenne TV*



Foto 29. *Particolare delle antenne TV*



Foto 30. *Particolare dell'accesso all'appartamento al sub 11, oggetto di pignoramento, visto dalla scala*



Foto 31. *Vista del Soggiorno*



Foto 32. *Vista della Cucina*



Foto 33. *Vista della Cucina*



Foto 34. *Vista del Corridoio*



Foto 35. *Vista del Corridoio*



Foto 36. *Vista del Bagno 1*



Foto 37. *Vista del Bagno 1*



Foto 38. *Vista del Bagno 2*



Foto 39. *Vista del Bagno 2*



Foto 40. *Vista della Camera Sud-Est*



Foto 41. *Vista della Camera Sud-Ovest*



Foto 42. *Vista della cabina-armadio della Camera Sud-Ovest*



Foto 43. *Vista del Ripostiglio*



Foto 44. *Vista del balcone comune posto a Sud-Ovest, a servizio delle camere Sud-Ovest e Sud-Est*



Foto 45. *Vista del balcone Sud-Ovest, a servizio delle rispettive camere*



Foto 46. *Vista del balcone Nord-Est, a servizio della cucina*



Foto 47. *Particolare della tipologia di porta interna, in legno tamburato*



Foto 48. *Particolare della tipologia di finestra interna ad un'anta, in legno, vetro singolo, con avvolgibile in pvc*



Foto 49. *Particolare della tipologia di finestra interna a due ante, in legno, vetro singolo, con avvolgibile in pvc*



Foto 50. *Particolare della tipologia di porta-finestra interna a due ante, in legno, vetro singolo, con avvolgibile in pvc*



Foto 51. *Particolare della tipologia di porta-finestra e finestra interna*



Foto 52. *Particolare della tipologia di avvolgibili in pvc*



Foto 53. *Particolare della tipologia di pavimentazione, in piastrelle di ceramica, presente nella cucina*



Foto 54. *Particolare della tipologia di pavimentazione in laminato, presente in tutti gli altri ambienti.*



Foto 55. *Particolare della tipologia di pavimentazione, in piastrelle di ceramica, presente sul balcone posto sul lato Nord*



Foto 56. *Particolare della tipologia di pavimentazione, in piastrelle di ceramica, presente sul balcone posto sul lato Sud*



***Foto 57**. Vista del corridoio dell'abbaino di accesso alla terrazza*



***Foto 58**. Vista dell'abbaino*



Foto 59. *Vista della terrazza, lato Nord-Ovest*



Foto 60. *Vista della terrazza, lato Sud-Est*



Foto 61. *Particolare del terreno facente parte del sub 17, lato Nord-Ovest*



Foto 62. *Particolare del cortile, lato Nord-Est (sub 17)*



Foto 63. *Particolare del cortile, lato Sud (sub 17)*



Foto 64*. Vista del fabbricato dove sono stati evidenziati i danni rilevati sui prospetti*



***Foto 65**. Vista del fabbricato dove sono stati evidenziati i danni rilevati sui prospetti*



***Foto 66**. Vista del fabbricato dove sono stati evidenziati i danni rilevati sui prospetti*



Foto 67. *Particolare dei marmi del pavimento balcone divelti*



Foto 68. *Particolare dei pavimenti del balcone divelti*



Foto 69. *Particolare del parapetto della terrazza, rustico e con assenza del copri-muro*